

View along the side of the Ponton ROMANUS of 400 tons.

View of the Kairouen.

Pump in action, assembly of the boat 3/4 in front.

The Bow coming out of the water.

Engineers verifying the ? of the pumping.

Monsieur Marcellin at the foot-bridge of command. The latter is actually the first specialist of France for the (to set afloat again.)

Crew cleaning the emerged bridges.

Crane bringing a ? Motor pump on bord.

At the top of a mast ? verified by an engineer giving the resting place (?) vessel.

General view of the lay out.

Bubbling of the buoy or float?

View of the Kairouen more out of the water.

View from the top of the crane of 400 tons. First plan of the cables of the ? of 400 tonnes in slow movement. A complete view of the principal hook.

Italien Commander of the Ponton giving orders with lots of gesticulations.

Workmen looking at the result of their work. First plan of the (divers?) discussing their work. Passage underneath the ? its well defined profile.

Pump fm .? ?, shell fish on the hull of the ship &.....

Pump in action & see various views of the divers at work. The same in action by telephone.

Shot of the possession by the National Marine & view of the back floating.

Convoy at work, efforts of the tugs, floats, work of the personnel.

By ? of the boat in dock, ? nearly going over because of the bad weather, the boat in dock.

Dope-sheet : RENFLOUEMENT DU KAIROUEN

Métrage : 57,50

Opérateur : HUBINET

-:-:-:-:-:-:-

Vues le long du bord du Ponton ROMANUS de 400 tonnes

Vues du Kairouen

Pompes en action, ensemble du bateau de 3/4 avant.

La proue sortant de l'eau

Mécaniciens vérifiant les diesels de pompages

Manoeuvres pompant à la main pour amorcer les pompes

Monsieur Marcellin à la passerelle de commandement. Ce dernier est actuellement le premier spécialiste de France pour les renfouements

Equipes nettoyant les ponts émergés

Grue amenant un groupe moto pompe à bord

Au sommet d'un mat secteur vérifié par un technicien donnant le gîte du bâtiment

Vue générale du chantier

Bouillonnement des flotteurs

Vue du Kairouen davantage sorti de l'eau

Vue du haut de la grue de 400 tonnes. Premier plan des câbles du palan de 400 tonnes en mouvement lent. Vue d'ensemble du crochet principal.

Manoeuvres travaillant au treuils Commandant Italien du Ponton donnant des ordres avec des gestes multiples

Ouvriers regardant le résultat de leur travail. Premier plan de scaphandriers discutant leur travail. Passage sous l'étrave montrant son profil bien dessiné

Pompes en gros débit, coquillage sur la coque et perspective de coursives.

Pompes en action et différentes vues de scaphandriers au travail. Les mêmes en action par téléphone

prise de possession par la Marine Nationale et vues de l'arrière à flots.

Convoi en marche effort des remorqueurs, flotteurs, travail du personnel.

Présentation du bateau au bassin, vedette manquant de chavirer à cause du gros temps, le bateau en bassin

-:-:-:-:-:-

Sunken steamer refloated. — Hold.